

COMUNICADO DE RECALL AOS PROPRIETÁRIOS
DOS VEÍCULOS MCLAREN ARTURA.



| MODELOS | ANO/MODELO | CHASSIS ENVOLVIDOS |
|---------|-------------|--|
| Artura | 2023 e 2024 | <ol style="list-style-type: none">1. SBM16AEBXPW0009622. SBM16AEB6PW0020623. SBM16AEB9PW0016344. SBM16AEB4PW0014755. SBM16AEB9PW0015366. SBM16AEB7PW0015217. SBM16AEB9PW0016178. SBM16AEB9PW0016489. SBM16AEB7PW00164710. SBM16AEB0PW00163511. SBM16AEB0PW00152312. SBM16AEB6PW00155713. SBM16AEB2PW00151014. SBM16AEB5PW00158215. SBM16AEB3PW00158116. SBM16AEBXPW00154517. SBM16AEB5PW00153418. SBM16AEB7PW00153519. SBM16AEB5PW00135520. SBM16AEB6PW00150921. SBM16AEB5PW00149822. SBM16AEB0PW00148723. SBM16AEB6NW000308 |

DATA DE FABRICAÇÃO DOS VEÍCULOS: McLaren Artura, ano/modelo 2023 e 2024.

DEFEITO: Possibilidade de falha na mangueira da linha de baixa pressão de combustível que potencialmente pode se desconectar, principalmente durante o processo de ignição do veículo.

RISCOS E SUAS IMPLICAÇÕES: Caso o tubo se desconecte, pode haver um vazamento de combustível próximo aos componentes do motor que possuem alta temperatura de operação, podendo aumentar o risco de incêndio, o que pode resultar em acidentes, com possível lesão ou morte do consumidor. Recomenda-se que os veículos afetados não sejam utilizados até a correção do defeito verificado.

AÇÃO CORRETIVA: Conforme avaliação técnica, o conjunto de tubos de combustível de baixa pressão deve ser substituído por uma nova peça.

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO: O início do atendimento está previsto para janeiro de 2024. O reparo durará aproximadamente 2 dias, sem custos para o proprietário do veículo.

LOCAL DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO: A McLaren entrará em contato com os proprietários dos veículos afetados por e-mail ou por telefone para agendamento do reparo. O proprietário também poderá agendar diretamente o reparo do seu veículo, entrando em contato com a distribuidora McLaren autorizada pelos telefones abaixo:

McLaren São Paulo – Rua Fiandeiras, 1.000, Vila Olímpia, São Paulo/SP
Telefone (11) 3411-4999

ATENÇÃO: O agendamento para reparo é realizado **somente na distribuidora McLaren**. Caso o seu veículo esteja incluído neste recall, entre em contato com a sua concessionária McLaren mais próxima e faça o seu agendamento.

Para informações adicionais, entre em contato através do e-mail: ukmotors@ukmotors.com.br